

Spatbord restauratie 2

Door Jos van der Woude

Zoals Rene van der Laarse al benoemde in het maartnummer, plaatwerken is leuk.

Hierin kan je de lat steeds hoger leggen voor jezelf.

Dat maakt het leven interessant.

In het nummer van jan'11 heb ik een stukje geschreven over reparatie van een jampot spatbord.

Na een druk huisvader jaar en een werk(hobby)plaats verhuizing, de boel weer op orde.

Dus weer tijd om te hobbyen.

Vaak is het zo, voordat ik er aan begin. ik nog niet precies weet hoe dingen aan te vliegen.

Al doende bezig wordt het vaak duidelijk wat wel en niet werkt.

Het mooiste voor de hobbyist is natuurlijk het Eureka moment.

Het moet niet op werk gaan lijken, het is dan ook uitsluitend bedoeld ter ontspanning en geestelijke afleiding en uitdaging.

Het zou toch vreselijk zijn als je er op een dag er achter zou moeten komen dat je uitgeknutseld bent, brrr ik moet er niet aan denken.

Rustig aan en er lekker van genieten.

Eerst nog even een Altette hoorn beugeltje gemaakt voor K, Majoor.



Maar nu het spatbord.

Het volgende heb ik u te melden.

Het buiten aanzicht van het spatbord ziet er prima uit.


Niet van echt te onderscheiden, maar hoe ik het aan de binnenkant moest oplossen, daar had ik wel een idee over, maar! of dit ook zou lukken wist ik nog niet.



Hier was ik gebleven.

Ik was er niet echt tevreden over,dus! Overnieuw beginnen maar.

Op naar de smederij in het Dorp, en een nieuw stuk mild plaatstaal gehaald van 0,8 mm.



Met dit bijltje had ik al vaker gehakt dus het was zo weer gepiept.



Dit kennen we nog uit het vorige stuk van jan'11.

Het verschil is dat ik nu een tegenmal gemaakt heb.

Deze kan zowel voor het linkse stuk plaatwerk als het rechte stuk plaatwerk gebruikt worden daar deze de helft van de mal beslaat.

Dus universeel te gebruiken.



Nadat ik de plaatstaal over de stalen mal geslagen heb met een nylon hamer.

Plaats ik de(2^e) tegenmal die 1 ½ mm doorsteekt tegen de grote mal met het plaatstaal.



En tik het plaatwerk weer terug.



met dit als resultaat.



Na het geheel nog wat vlak gehamerd te hebben en de onderste rand omgeslagen heb (zie SG jan'11)

Is het spatbord deel klaar om gepuntlast te worden.



Aan de buitenkant superstrak en niet van echt te onderscheiden.



De constructie aan de binnenkant ook volledig naar mijn zin.



Deze foto geeft mooi duidelijk weer hoe mooi strak de aansluiting is.

Wordt vervolgd

